

Приложение № 2

к протоколу Заседания Совета

Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений

№ 407 ИД от 01 сентября 2016 г.

Перечень членов саморегулируемой организации Союза монтажников инженерных систем зданий и сооружений» (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

Примечание:

Приложение 3 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая уникальные объекты капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)

Приложение 2 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

Приложение 1 к Свидетельству: Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии

юридические лица

Рег. № члена, дата его регистрации в реестре и сведения о прекращении членства и его основаниях	Полное и сокращенное наименование члена, дата государственной регистрации, ОГРН, ИНН	Место нахождения члена, номера контактных телефонов	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа члена, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа	Сведения о соответствии члена условиям членства и о результатах проведенных проверок члена и фактах применения к нему дисциплин. и иных взысканий	Сведения об обеспеч. имущ. ответственности члена, в т.ч. сведения о страховщике (включая сведения о месте его нахождения, о лицензии и контакты) и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности члена, о размере взноса в компенсационный фонд	Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство о допуске	Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия св-ва о допуске члена к определенному виду или видам работ
1	2	3	4	5	6	7	8
№ 617 22.05.2012 г. Свидетель	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»,	236006, Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, дом	Кривицкий Дмитрий Александрович (Генеральный директор)	Исключен из членов	ООО "БИН" Страхование", Лицензия ФССН РФ: № № 3487	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0617.02-2012-3906235215-С-069 дата выдачи: 15.08.2014 г.

ство о допуске аннулировано и членство в Союзе "ИСЗС-Монтаж" прекращено 01 сентября 2016г. В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г.	ООО «ЭНЕРГОАУДИТ», ОГРН 1113926014069 от 15.04.2011 г., ИНН 3906235215	№ 186 "а" т/ф: (4012) 61-68-67, e-mail: energoaudit@dialoglan.ru			77115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.13, стр.62 т/ф: 8-495-921-20-00, Полис страхования № 514 0101 14 00031 906392, период действия с 01.10.2015 г. по 30.09.2016 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № 514 0101 00 53001 906392 от 22.08.2014 г., Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.		ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. 0617.01-2012-3906235215-С-069 дата выдачи: 22.05.2012 г.
№ 111 16.12.2009 г. Свидетельство о допуске аннулировано и членство в Союзе "ИСЗС-Монтаж"	Общество с ограниченной ответственностью «Центр климата», ООО «Центр климата», ОГРН 1042401785513 от 08.04.2004 г., ИНН 2460062271	660118, Красноярский край, Красноярск г, 9 Мая ул, дом № 67 т/ф: (391) 277-49-11, e-mail: sergey@krasclimat.ru	Третьяков Сергей Федорович (Генеральный директор)	Исключен из членов	ООО Страховая компания "Наша гарантия", Лицензия ФССН РФ: № СИ № 3919 от 12.09.2014 г.115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.59, стр.2 т/ф: 8-495-642-00-21, Полис страхования № 486/15/000085/770-	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0111.03-2009-2460062271-С-069 дата выдачи: 02.12.2011 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от

прекраще но 01 сентября 2016г. В соответст вии с п.5 ч.2 ст.55.7, п. 15 ч.3 ст 55.8 ГрК РФ. Протокол Дисципли нарной комиссии № 39/09.16- ДК от 01.09..201 6г. Протокол Совета Союза "ИСЗС- Монтаж" № 407 ИД от 01.09.201 6 г.					47, период действия с 27.10.2015 г. по 26.10.2016 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № 486/15/000085/770 от 10.09.2015 г., Доп. соглашение № 4 от 10.09.2015 г. Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.		01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. 1042.02-2009-2460062271-С-069 дата выдачи: 01.12.2010 г. СРО-М-1042401785513-2009- 112 дата выдачи: 16.12.2009 г.
№ 317 08.02.201 0 г. Свидетел ьство о допуске аннулиро вано и членство в Союзе "ИСЗС- Монтаж" прекраще но 01 сентября 2016г. В соответст вии с п.5 ч.2 ст.55.7, п.	Общество с ограниченной ответственностью Производственно- коммерческая фирма «Современные Технологии Климата», ООО ПКФ "СТК", ОГРН 1032300001018 от 21.02.2003 г., ИНН 2301046933	353450, Краснодарский край, Анапа г, Чехова ул, дом № 1, кв. 25 т/ф: (86133) 4-29-29, e- mail: stk-anapa@bk.ru, stk-finansi@bk.ru www.stkyg.ru	Животова Анна Георгиевна (Генеральный директор)	Исключен из членов	ОАО "Страхование Общество ЖАСО", Лицензия ФССН РФ: № С №026377Москва, ул. Доброслободская, д.19 т/ф: 8-800-200-99-93, Полис страхования № 18/025/16- 18.12/ДКС3.3, период действия с 12.02.2016 г. по 11.02.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № 025/16- 18.12/ДКС3.3 от 25.01.2016 г.,	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0317.05-2010-2301046933-С- 069 дата выдачи: 12.12.2013 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с

15 ч.3 ст 55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09..2016 г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г.					Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.		23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. 0317.04-2010-2301046933-С-069 дата выдачи: 12.12.2012 г. 1032.03-2011-2301046933-С-069 дата выдачи: 31.03.2011 г. 1032.02-2010-2301046933-С-069 дата выдачи: 27.12.2010 г. СРО-М-1032300001018-2010-319 дата выдачи: 08.02.2010 г.
№ 253 25.12.2009 г. Свидетельство о допуске аннулировано и членство в Союзе "ИСЗС-Монтаж" прекращено 01 сентября 2016г. В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7, п. 15 ч.3 ст 55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии №	Общество с ограниченной ответственностью «ВентСиб», ООО «ВентСиб», ОГРН 1055402023434 от 16.10.2009 г., ИНН 5402454701	630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Максима Горького ул, дом № 54 т/ф: 8(383)-292-19-92, 231-01-36, 8 (383)-218-22-23 e-mail: ventsib@ngs.ru www.vent-sib.ru	Бекишев Владислав Владимирович (Генеральный директор)	Исключен из членов	ООО "Русское Страховое общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-363, период действия с 01.02.2016 г. по 31.01.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 17 от 05.02.2016 г. Взнос в компенсационный	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0253.04-2009-5402454701-С-069 дата выдачи: 04.02.2014 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. 0253.03-2009-5402454701-С-069 дата выдачи: 04.06.2012 г.

39/09.16-ДК от 01.09..2016 г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г.					фонд 300 000,00 р.		1055.02-2009-5402454701-С-069 дата выдачи: 15.12.2010 г. СРО-М-1055402023434-2009-255 дата выдачи: 25.12.2009 г.
№ 385 25.02.2010 г. Свидетельство о допуске аннулировано и членство в Союзе "ИСЗС-Монтаж" прекращено 01 сентября 2016г. В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09..2016 г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-	Общество с ограниченной ответственностью «Климат Дизайн Проект», ООО «Климат Дизайн Проект», ОГРН 1037709011394 от 06.02.2003 г., ИНН 7709405031	105120, г. Москва, Хлебников пер, дом № 7, стр. 3 т/ф: 640-02-39/38, e-mail: info@cproject.ru	Бочаров Александр Юрьевич (Генеральный директор)	Исключен из членов	ООО "Русское Страхование общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-457, период действия с 01.05.2016 г. по 30.04.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 22 от 01.05.2016 г. Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0385.03-2010-7709405031-С-069 дата выдачи: 22.05.2012 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 21.06.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 31/06.16-ДК от 21.06.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 29.03.2016 г. Протокол

Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г.							дисциплинарной комиссии № 28/03.16-ДК от 29.03.2016 г. 0385.02-2010-7709405031-С-069 дата выдачи: 16.09.2010 г. СРО-М-1037709011394-2010-387 дата выдачи: 25.02.2010 г.
№ 631 16.08.2012 г. Свидетельство о допуске аннулировано и членство в Союзе "ИСЗС-Монтаж" прекращено 01 сентября 2016г. В соответствии с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09..2016г. Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407	Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтрой», ООО «ГорСтрой», ОГРН 1117746596527 от 02.08.2011 г., ИНН 7731411009	121357, Москва г, Артамонова ул, дом № 16, корпус 3, комн. 24 т/ф: 495-380-38-97, e-mail: 9988818@gmail.com, tigran-hov@mail.ru	Егиазарян Григор Ахнатакович (Генеральный директор)	Исключен из членов	Страховой полис отсутствует Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0631.01-2012-7731411009-С-069 дата выдачи: 16.08.2012 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г. ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ НП "ИСЗС-Монтаж" № 310 ИД от 18 сентября 2014 г ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА ПРАВЛЕНИЯ НП «ИСЗС-Монтаж» № 306 ИД от 05 сентября 2014 г В СООТ-

ИД от 01.09.201 6 г.							ВЕТСТВИИ С Ч. 3 СТ.55.15 ГрК РФ.
№ 767 21.06.201 6 г. Свидетел ьство о допуске аннулиро вано и членство в Союзе "ИСЗС- Монтаж" прекраще но 01 сентября 2016г. В соответст вии с п.5 ч.2 ст.55.7, п. 15 ч.3 ст 55.8 ГрК РФ. Протокол Дисципли нарной комиссии № 39/09.16- ДК от 01.09..201 6г. Протокол Совета Союза "ИСЗС- Монтаж" № 407 ИД от 01.09.201 6 г.	Общество с ограниченной ответственностью "ПожЗащита", ООО "ПожЗащита", ОГРН 1092539000168 от 15.01.2009 г., ИНН 2539096592	690912, Приморский край, Владивосток г, Чичерина ул, дом № 8, кв. 20 т/ф: 8-423-276-01-46, e- mail: igorsv75@mail.ru www.firestopvl.ru	Снегирев Евгений Петрович (Генеральный директор)	Исключен из членов	ООО "Русское Страховое общество "ЕВРОИНС", Лицензия ФССН РФ: № 3954 67 от 20.06.2013 г.214000, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, этаж. 2, пом. 9 т/ф: 495-926-62-77, Полис страхования № ОТЧ/15/СРО № 108124-468, период действия с 21.06.2016 г. по 20.06.2017 г., Страх. сумма 100 000 000,00 руб., Договор № ОТЧ/15/СРО № 108124 от 02.03.2015 г., Доп. соглашение № 23 от 01.06.2016 г. Взнос в компенсационный фонд 300 000,00 р.	Не имеет действующего свидетельства о допуске к работам	Прекращены: 0767.01-2016-2539096592-С- 069 дата выдачи: 21.06.2016 г. ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ с 01 сентября 2016 Г. В СООТВЕТСТВИИ с п.5 ч.2 ст.55.7, п.15 ч.3 ст.55.8 ГрК РФ. Протокол Дисциплинарной комиссии № 39/09.16-ДК от 01.09.2016г.Протокол Совета Союза "ИСЗС-Монтаж" № 407 ИД от 01.09.2016 г. ПРИОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ (см.графу № 5) с 23.08.2016 г. Протокол дисциплинарной комиссии № 37/08.16-ДК от 23.08.2016 г